

“울산비축기지 건설현장 사고” 개요를 다음과 같이 알려드립니다.

□ 사고개요

- 일 시 : 2016. 10. 14(금), 14:32분경
- 장 소 : 울산지하화 건설현장 내
- 작업내용
 - 울산 남항 건설로 Buoy 이설, 신규 원유배관 설치로, 사용할 필요가 없는 울산기지 입구부 벨브지역 내 매설 원유배관 Pig Cleaning 준비작업
 - 매설 원유배관 130m를 환경오염 방지를 위하여 배관 Cleaning 후 시멘트 충전상태로 매립 예정이었음
- 공사업체
 - 시공사 : SK건설
 - 협력사 : 성도이엔지
- 피해내용
 - 인명피해(총 6명) : 사망 2명(58, 71년생), 중상 1명(58년생), 경상 2명(54, 61년생), 경미 1명
(서울 한강성심병원 1명, 울산대병원 3명(사망자 1명), 남울산보람병원 1명(사망자), 귀가 1명) ※중상자 1명은 위독

□ 사고원인 추정(10.14, 22:00 현재)

- Pig Cleaning을 위한 가배관 상태에서 배관 내 잔류가스가 폭발원인으로 추정
- 14:32 폭발 이전 배관상태는 Pig Launching을 위해 배관이 밀폐되어 있는 상태로 파악됨
- 가배관으로 밀폐된 상태에서 폭발이 발생한 원인은 불명확함
- 현재 자세한 사고원인은 경찰이 파악 중